



Polizia Locale della Bassa Romagna
Ufficio Amministrativo – Sanzioni C.d.S.
Largo Gramigna, 1 – 48022 Lugo (Ravenna)
Tel. 0545.299496
E-mail: ufficiosanzioni@unione.labassaromagna.it



VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' Istantanea

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di gennaio al Km 0+750 della strada Via Sant'Andrea S.P. 46 nel Comune di Lugo della Provincia di Ravenna, la sottoscritta Isp. di Polizia Locale Chiara Maestri, in forza al Comando di Polizia Locale della Bassa Romagna, ha effettuato le prove per la verifica di funzionalità del dispositivo Velocar Red&Speed EVO-R approvato con decreto N° 4708 del 01-08-16 e ss.mm.ii. matricola N° 374

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti N° 282 del 13-06-17 recante disposizioni per le *“verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità”*,

DICHIARA

- di aver preso visione del certificato di taratura LAT 101 n° N926_2024_ACCR_VX del 23/01/2024 relativo al dispositivo in epigrafe, rilasciato da Accredia;
- di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 15:28 e di averle terminate alle ore 15:32;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti N° 22 (1) rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.
-

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato:

- ha attribuito la misura effettuata a n° 22 veicoli pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n° 22 immagini pari al 100% dei veicoli oggetto di rilevamento;
- ha riconosciuto correttamente le targhe di n° 22 veicoli rilevati, pari al 100% di quelli

- oggetto di rilevamento;
- ha classificato correttamente n° 23 veicoli in classi/macro-classi, pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n°282 del 13-06-17

SI ATTESTA


che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 282 del 13-06-17

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 23/01/2023

La verbalizzante

Isp. P.L. MAESTRI Chiara

Chiara Maestri



- (1) Ai sensi del punto 5.5 dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n°282 del 13-06-17 il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.