

POLIZIA LOCALE

Unione dei comuni della Bassa Romagna
Largo Gramigna, 1 - Lugo (RA) - 48022
Tel. 0545 299470 Fax. 0545 299502
E-mail: ufficiosanzioni@unione.labassaromagna.it



VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' Istantanea

L'anno 2026 il giorno 26 del mese di gennaio in località Lugo SP13 Km 8+036 con direzione Lavezzola, nel comune di Lugo, la sottoscritta Comm. di Polizia Locale PASI Greta, in servizio presso il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, ha effettuato, con l'assistenza e la collaborazione della ditta incaricata, le prove per la verifica periodica di funzionalità del dispositivo Autosc@n Speed contraddistinto dal numero di matricola 2022.0027, Decreto Approvazione Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n°356 del 18/08/2021.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARA

- di aver preso visione del certificato di taratura n° T062_2026_ACCR_VX del 26/01/2026 relativo al dispositivo in epigrafe;
- di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in km/h 5, in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 11:11:17 e di averle terminate alle ore 11:17:40;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. 25 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti a km/h 5,

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato (per la verifica periodica di funzionalità):



- È montato ed installato in modalità fissa;
- ha attribuito la misura effettuata a n. 25 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n. 25 immagini pari al 100 % dei veicoli oggetto di rilevamento;
- ha riconosciuto correttamente le targhe di n. 25 veicoli rilevati, pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento.

Ai sensi del Capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017,

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 29/01/2026.

La verbalizzante
Comm. di P.L. Greta PASI



(1) Ai sensi del punto 5.5 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.